



Tamura

LA01P085S05

Hlutanúmer:

LA01P085S05

Framleiðandi / Vörumerki:

Tamura

Vörulýsing

SENSOR

Gagnablöð:

 1.LA01P085S05.pdf

 2.LA01P085S05.pdf

RoHS Staða

 Leiða frjáls / RoHS samhæft

Ástand á lager

7438 pcs stock

Skip frá

Hong Kong



Sending vegur

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

BEIÐNI UM TILVITNUN

Mynd getur verið fulltrúi. Sjá upplýsingar um upplýsingar um vörur.













Upplýsingar um LA01P085S05

HLUTANÚMER	LA01P085S05
FRAMLEIÐANDI	Tamura
LÝSING	SENSOR
LEIDA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Leiða frjáls / RoHS samhæft
MAGN Í BODI	7438 pcs
GÖGN	 1.LA01P085S05.pdf  2.LA01P085S05.pdf
SPENNA - FRAMBOÐ	4.5 V ~ 5.5 V
RÖÐ	LA01P
SENSOR TYPE	Hall Effect, Open Loop
VIÐKVÆMNI	25mV/A
VIÐBRAGDSTÍMI	1µs
POLARIZATION	Bidirectional
PÖKKUN	Bulk
PAKKI / TILFELLI	Module
OUTPUT	Ratiometric, Voltage
ÖNNUR NÖFN	9-LA01P085S05ZY MT7413
VINNUHITASTIG	-40°C ~ 90°C
FJÖLDI RÁSIR	1
UPPSETNINGARTEGUND	Through Hole
LÍNULEIKI	±1%
LEIDA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Lead free / RoHS Compliant
TÍÐNI	DC ~ 400kHz
TIL AÐ MÆLA	AC/DC
NÁKVÆM LÝSING	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
NÚVERANDI - FRAMBOÐ (HÁMARK)	10mA
NÚVERANDI - SENSING	85A
NÁKVÆMNI	±1%

Svipaðir merkingar

Tamura LA01P085S05	LA01P085S05 dreifingaraðili	LA01P085S05 Birgir
LA01P085S05 Verð	LA01P085S05 Myndir	LA01P085S05 Image
LA01P085S05 PDF skjal	LA01P085S05 Sækja gagnapakkan	LA01P085S05 gagnablöð
LA01P085S05 lager	Kaupa LA01P085S05	Kaupa Tamura LA01P085S05
Tamura LA01P085S05	Tamura Birgir	Tamura dreifingaraðili
Tamura LA01P085S05		

skyldar vörur

 <p>LA01P046S05 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P054S03 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P035S05 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P085S03 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M041S05 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 7112 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P035S03 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P170S05 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P054S05 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M032S05 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 7127 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M035S05 Framleiðendur: Tamura Lýsing: SENSOR Á lager: 8381 pcs</p> <p>RFQ</p>