



AVX Corporation

CP0402A1880ELTR

Hlutanúmer:

CP0402A1880ELTR

Framleiðandi / Vörumerki:

AVX Corporation

Vörulýsing

RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402

Gagnablöð:

CP0402A1880ELTR.pdf

RoHS Staða

Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft

Ástand á lager

415023 pcs stock

Skip frá

Hong Kong

Sending vegur

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

BEIÐNI UM TILVITNUN

Mynd getur verið fulltrúi. Sjá upplýsingar um upplýsingar um vörur.

Upplýsingar um CP0402A1880ELTR

HLUTANÚMER	CP0402A1880ELTR
FRAMLEIÐANDI	AVX Corporation
LÝSING	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
LEIDA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft
MAGN Í BOÐI	415023 pcs
GÖGN	CP0402A1880ELTR.pdf
BIRGIR TÆKI PAKKI	0402
RÖÐ	-
AFTURÁFALL	26dB
POWER - MAX	3W
PÖKKUN	Tape & Reel (TR)
PAKKI / TILFELLI	0402 (1005 Metric)
VÖKTUNARNÆMISSTIG (MSL)	1 (Unlimited)
LEIDA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Contains lead / RoHS non-compliant
EINANGRUN	-44dB
INNSETNINGARTAP	0.25dB
TÍÐNI	1.85GHz ~ 1.91GHz
NÁKVÆM LÝSING	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 20dB 3W 0402 (1005 Metric)
TENGIPUNKTUR	20dB
COUPLER TEGUND	Standard
UMSÓKNIR	PCS

Svipaðir merkingar

AVX Corporation CP0402A1880ELTR	CP0402A1880ELTR dreifingaraðili	CP0402A1880ELTR Birgir
CP0402A1880ELTR Verð	CP0402A1880ELTR Myndir	CP0402A1880ELTR Image
CP0402A1880ELTR PDF skjal	CP0402A1880ELTR Sækja gagnapakkan	CP0402A1880ELTR gagnablöð
CP0402A1880ELTR lager	Kaupa CP0402A1880ELTR	Kaupa AVX Corporation CP0402A1880ELTR
AVX Corporation CP0402A1880ELTR	AVX Corporation Birgir	AVX Corporation dreifingaraðili
AVX Corporation CP0402A1880ELTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880ELTR	

skyldar vörur

<p>CP0402A1880BNTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Á lager: 436936 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1950ALTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Á lager: 414676 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1950CLTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Á lager: 486772 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880CLTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Á lager: 432171 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880BLTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Á lager: 429093 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1890ALTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Á lager: 502970 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880ENTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Á lager: 479821 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880DNTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Á lager: 435221 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880DLTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Á lager: 459126 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1890ELTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Á lager: 459521 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1880CNTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Á lager: 460616 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1950BLTR Framleiðendur: AVX Corporation Lýsing: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Á lager: 487993 pcs</p> <p>RFQ</p>

Höfundarréttur © 2020 Áreiðanleg dreifingaraðili rafeindabúnaðar

Tölvupóstur: Info@infinity-electronic.com

Heimilisfang: 17F, Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

